



2- Punktsmätning




1. Kontrollmanometerventil
2. Packning
3. Anslutningsstycke
4. Korsrör
5. Kulventil

3- Punktsmätning



4- Punktsmätning



Anslutningen mellan kulventilerna och korsröret bör tätas på lämpligt vis för att undvika läckage.